

**Anexo 3.**
**Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los  
Comités de Participación Social FISDMF**

Responsable del llenado: Presidente (a) del Comité de Participación Social FISDMF

**Fecha: 30 DE OCTUBRE 2020**

Nombre de la obra:		Fecha	Día	Mes	Año
			30	10	2020
¿El CPS supervisa más de una obra?	Sí				
	No X				
Número de obras revisadas:	1 OBRA				
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres			
	4	1			
Estado	PUEBLA				
Municipio	TLATLAUQUITEPEC				
Localidad	TLATLAUQUITEPEC				
Fecha de instalación del CPS	19 DE agosto 2020				
Nombre del Fondo que financió la obra	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)				
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1	Obra X	2	Servicio	3 Apoyo
Descripción de la obra. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	SE CONSTRUIRAN TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  <b>PRELIMINARES</b> DESMANTELAMIENTO DE TECHO EXISTENTE, INCLUYE LA ESTRUCTURA AFECTADA EXISTENTE, COLOCACION DE PUNTAMIENTO Y ANDAMIAJE.  ACARREO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE BODEGA HASTA EL LUGAR DE EJECUCION, INCLUYE SUMINISTRO DE CONBUASTIBLE Y MAQUINARIA NECESARIO PARA SU TRASLADO, HASTA 30 KM.  <b>TECHOS</b> CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 3" X 1 1/2" CALIBRE 14 Y LAMINA, COMPRENDE EL HABILITADO, APLICACION DE SOLDADURA, FIJACION DE ESTRUCTURA A LOS MUROS Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBRA CEMENTO DE 1.52 M X 0.96 M, CON BIRLOS DE 10" X 1/2" DE DIAMETRO, PARA FIJACION EXPUESTA A LA INTERPERIE, INCLUYE COLOCACION DE LA CUMBRERA ( SOLO A DOS AGUAS O MAS ), PRUEBAS DE PERMEABILIDAD, SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE LOS DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA.				



¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?	Sí <input checked="" type="checkbox"/>																		
	No	¿Por qué?																	
Periodo de Ejecución	Del	1	9	0	8	2	0	2	0	al	0	7	0	1	1	2	0	2	0
		día	mes	año						día	mes	año							
¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?	Sí <input checked="" type="checkbox"/>																		
	No	¿Por qué?																	
Número de personas que beneficiará la obra	Hombres	145																	
	Mujeres	155																	
¿El CPS ha recibido capacitación por parte del municipio, respecto a sus funciones?	Sí	Fecha: 01 DE septiembre 2020																	
	No	¿Por qué?																	
¿Qué acciones de mano de obra concreta realizamos para verificar el inicio, avance o término de la obra?																			
a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.																			
b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y VOLUMENES VAYAN ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO																			
b. QUE LA OBRA CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE DE OBRA.																			
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre?		4 VECES																	
¿Cuántas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra?		SE TRATARON TEMAS REFERENTES HA REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME AL PROYECTO Y SEGUIR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS ADECUADOS.																	
¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias?	Sí	Fecha de notificación al municipio																	
	No <input checked="" type="checkbox"/>																		




**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR



**2020**

LEONA VICARIO  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Firma	
Nombre del Presidente (a) del Comité de Participación Social	C. Patricio Ruperto Anastacio.
Firma	
Nombre del Enlace de la Participación Social	ING. JOSE BALAN JIMENEZ
Cargo	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Firma	