

Anexo 3.
**Reporte trimestral de las actividades desarrolladas por los
Comités de Participación Social FISDMF**

Responsable del llenado: presidente (a) del Comité de Participación Social FISDMF

Fecha: 15 de diciembre de 2020

Nombre de la obra:	REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD PRIMERO DE SEPTIEMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 5+818.71 EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA		Fecha	Día	Mes	Año
	15	diciembre		2020		
¿El CPS supervisa más de una obra?	Sí					
	No					
Número de obras revisadas:	1 obra					
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres				
	4	1				
Estado	Puebla.					
Municipio	Tlatlauquitepec.					
Localidad	Primero de Septiembre					
Fecha de instalación del CPS	21 de noviembre de 2020					
Nombre del Fondo que financiará la obra	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISDMF)					
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1	Obra	2	Servicio	3	Apoyo
descripción de la obra. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	DESHIERBE DEL DERECHO DE VÍA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CAMELONES, DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, CON CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA, PUOT 10,751.00 m2 EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA) 3,547.83 m3 EXCAVACIÓN EN BANCO POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A 1,612.65 m3 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO,					



	CARGA MECÁNICA 5,160.48 m3	
	ACARREO EN CAMIÓN MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA 5,158.00 m3/km	
	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS 10,751.00 m2	
	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA. 1,612.65 m3	
¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	
	<input type="checkbox"/> No	¿Por qué?
Periodo de Ejecución	Del	2 1 1 1 2 0 2 0 al 3 1 1 2 2 0 2 0 Día mes año día mes año
¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	
	<input type="checkbox"/> No	¿Por qué?
Número de personas que beneficiará la obra	Hombres	20
	Mujeres	20
¿El CPS ha recibido capacitación por parte del municipio, respecto a sus funciones?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí	Fecha: 24 de noviembre de 2020
	<input type="checkbox"/> No	¿Por qué?
¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio, avance o término de la obra?		
<p>a. REUNIONES CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR UN INFORME DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.</p> <p>b. SUPERVISAR QUE LOS MATERIALES Y MONTOS FUERAN ACORDES A LO QUE PLANTEO LA EJECUTORA DE LA OBRA.</p> <p>c. QUE LA OBRA CUMPLIERA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.</p>		
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el trimestre?	4 VECES	
¿Cuántas veces se reunieron y que temas se trataron con el funcionario encargado de la obra?	SE TRATARON TEMAS SOBRE EL PROCESO DE LA OBRA ASI COMO LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN LA EJECUCION DE LA MISMA	



BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR



2020

LEONA VICARIO

¿Se recibió alguna queja, denuncia o sugerencia por parte de las personas beneficiarias?	Si	Fecha de notificación al municipio	
	No		
Firmas			
Nombre del presidente (a) del Comité de Participación Social	C. Rubén Tapia Méndez.		
Firma			
Nombre del Enlace de la Participación Social	Ing. José Balan Jiménez.		
Cargo			
Firma			