



**Anexo 5. Formato de logros y resultados alcanzados por los
Comités de Participación Social FISDMF**

(Envío Anual)

Responsable del llenado: presidente del Comité de Participación Social FISDMF

Obra:	AMPLIACIÓN DE RED DE		Fecha	Día	Mes	Año
	ALCANTARILLADO SANITARIO CAMINO A ATALPA BARRIO DEL MIRADOR, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.			31	diciembre	2020
El Comité de Participación Social lo integran:	Hombres	Mujeres				
	0	0				
Estado	Puebla					
Municipio	Tlatlauquitepec					
LOCALIDAD	ATALPA					
Nombre del Fondo que financió la obra.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISDMF)					
Monto invertido	\$ 770,603.07					
Tipo de apoyo que proporciona el Fondo:	1	Obra	2	Servicio	3	Apoyo
Descripción de apoyo. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)	<p>PRELIMINARES RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE EMPEDRADO RUPTURA Y DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO HIDRAULICO ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL. PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO , VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.</p> <p>RED DE ATARJEAS LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 2.01 A 4.00 M. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8"</p>					




<p>DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M. POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M. POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M. POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M. POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 4.00 M. POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 4.25 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL. ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 POR CADA ESTACION SUBSECUENTE DE 20.00 M. INCLUYE: DESCARGA DEL MATERIAL. PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.</p> <p>DESCARGAS DOMICILIARIAS LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 2.01 A 4.00 M. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 DOBLE SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.</p>																		
Periodo de Ejecución	Del	2	8	1	1	2	0	2	0	Al	3	1	1	2	2	0	2	0
		día		mes		año					día		mes		año			
Fecha de inauguración o entrega de la obra.	31 de diciembre de 2020																	
¿La obra inició y se concluyó conforme al periodo de ejecución?	Sí																	
	No	¿Por qué?																
Desde su punto de vista, la obra se concluyó satisfactoriamente.	Sí																	
	No	¿Por qué?																
¿El comité estuvo presente en la inauguración entrega de la obra?	Sí																	
	No	¿Por qué?																



REPORTE DE MECANISMOS					
1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades referentes a Participación Social?					
Sí		No			
		En caso negativo pasar a la pregunta 1.3			
1.1 ¿Qué información recibió?					
1.2 A través de qué medio recibió esta información					
1.3 ¿Le solicitó información al representante municipal?		Sí	1.3.1 ¿Qué le entregó?	Los formatos de participación social.	
		No	1.3.2 ¿Por qué?		
2. ¿Participó en capacitaciones?		Sí	2.1 ¿En cuántas participó?	2 capacitaciones	
		No	2.2 ¿Por qué?	Pase a la pregunta 4	
3. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo de participar en capacitaciones sobre Participación Social?		Conocer a mayor detalle cuales son las funciones de verificación y seguimiento que deben hacer los comités de participación social.			
		Sí	Pase a la pregunta 6		
4. ¿Detectó que las capacitaciones se utilizaron para otros fines distintos a su objetivo?		No			
4.1 ¿Para qué fin se utilizó?		Políticos			
		Lucro			
		Otro	Especifique		
5. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios?		Sí			
		No	Pase a la pregunta 7		
5.1 ¿Cuántas recibió?					
5.2 ¿A qué se refirieron?		1	Aplicación del recurso		
		2	Ejecución del programa		
		3	Irregularidades en el servicio ofrecido		
		4	Otro. Especifique		
6. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?		Sí			
		No	¿Por qué no las presentó?		
6.1 ¿En dónde las presentó?					
1	Dependencia federal	3	Dependencia municipal	5	Órgano Interno de la Dependencia Estatal



2	Dependencia estatal	4	Órgano Interno de la dependencia federal	6	Otro. Especifique
6.2 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias					
7. Mencione a menos 3 logros que considere derivaron de su participación en el Comité de Participación Social FISMDF.					
La culminación de la obra en la localidad. Informar a los ciudadanos de manera permanente el avance de la obra. Exigir que se cumpla la realización de la obra tal y como lo establecido la autoridad ejecutora.					
8. Mencione al menos 3 resultados que obtuvo su comunidad de haber participado en el Comité de Participación Social FISMDF.					
Que se llevara a cabo una obra que era necesaria para la localidad. Ejercer el derecho de formar parte de un comité sin restricción alguna. Certeza al poder observar que efectivamente se terminó la obra.					
9. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber participado en el Comité de Participación Social FISMDF?		Sí			
		No			
Firmas					
Nombre del presidente del Comité de Participación Social		Gerardo Hernandez Guerrero			
Firma 					
Nombre del funcionario Enlace Participación Social		Ing. José balan Jiménez.			
Cargo					
Firma 