

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

BIENESTAR

186/20021

"MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS COMUNIDADES DE GÓMEZ ORIENTE Y ATIOYAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA"

Estado (2 dígitos)	21	Fecha de Verificación		Día	Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	186			05	JULIO	2020	
Nombre de la Localidad	ATIOYAN	Tipo de Obra		Fondo			
Clave de la Localidad	211860103			Directa	FISDMF	\$ 1,207,552.95	
No AGEB (13 dígitos)		Complementaria	x	FISE			
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio	06 MAYO 2020	Fecha	Sistema MIDS	Sistema SRFT
Servicios Básicos en la Vivienda			Proceso			Folio	Folio
Calidad y Espacios en la Vivienda			Terminada	05 JULIO 2020		12433	
Acceso a Servicios de Salud		Zona (Focalización)		Zona de Atención Prioritario (ZAP)		No. De Acciones	
Rezago Educativo			Localidad 2 grados de rezago social Alto			Unidad	Cantidad
Carencia Alimentaria			Acreditación de pobreza extrema (APE)	X		M3	9,148.00
No Aplica	x						
Techo	Vivienda	Drenaje	Agua y Saneamiento	Camino/Carretera	Urbanización	Hospital, Centro de Salud, Unidad Médica, Dispensario	Salud
Muro		Red Agua Potable		Comedor Comunitario			
Piso		Cárcamo		Alumbrado Público			
Sanitario		Planta Tratamiento de Aguas Residuales		Calle		Aula, Comedor, Sanitario,	Educación
Construcción de Vivienda		Pozo		Guarnición/ Banqueta			
Cisterna		Planta Potabilizadora		Pavimentación			
Electrificación		Línea de Conducción		Ciclopistas			
Costo del Proyecto							
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal	Fuente Estatal	Fuente Municipal	Otros	Costo Total		
\$ 1,207,552.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,207,552.95		

Fotografías de la Obra




x	Sí		No	¿Existe Comité Participación Social que avale la obra?
	Sí	x	No	¿Existen inconformidades de los habitantes por la obra?
	Sí	x	No	¿Ya cuenta la obra con algún estudio de impacto de medio ambiente? (Anexar)
x	Regular		Irregular	¿En qué tipo de asentamiento está ubicada la obra?

Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico

Google Maps Link



<https://www.google.com/maps/dir/19.7832984,-97.4656036/Aguililar+24/@19.7864499,-97.4798003,339m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x85dabf2f42d6bdd1:0xf6c6619c3f4ccb1e12m2!1d-97.4811728!2d19.7785702>

Referencias

CAMINOS RURALES EN LAS COMUNIDADES DE GÓMEZ ORIENTE Y ATIOYAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

Reporte de Incidencias

Enlace FAIS

Nombre

Ing. José Balan Jiménez.

Puesto

Director de obras publicas

Firma

