

#### NOMBRE DEL PROYECTO

REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD PRIMERO DE SEPTIEMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 5+818.71 EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)

# 186/

20067										
Estado (2 dígitos)	21	made to the second				Día		Mes	Año	
Municipio (3 dígitos)	186	Fecha de Verificación			31		ENERO	202:	l	
Nombre de la .ocalidad	PRIMERO DE SEPTIEMBRE							Fondo		
Clave de la Localidad	211860077	Directa		Tipo de Obra				FISMDF	\$ 950,955.50	
lo AGEB (13 dígitos)		Complementaria	X	npo de Obra			FISE			
Contribución a la Pobreza (carencia)		Fase de la Obra (Verificación)	Inicio		02 DICIEMBRE 2020	Fecha		Sistema MIDS		
Servicios Básicos en la Vivienda			Proceso					Folio	Fo	olio
Calidad y Espacios en a Vivienda			Terminada		31 ENERO 2021			259109	PUE2004	0186680
Acceso a Servicios de Galud										
Rezago Educativo		Zona de Atención Prioritario (ZAP)						No	. De Acciones	S
Carencia Alimentaria		Zona (Focalización)	grados de rezago social X Medio de pobreza extrema (APE)		×		Unidad	Cantidad 1,612.00		
No Aplica	X	(i ocanicacion)					M3			
TECHO		Drenaj	e	Camino/C		etera .				
Muro		Red Agua Potable  Cárcamo  Planta Tratamiento de Aguas  Residuales  Pozo		Comedor Comula  Alumbrado Pú  Calle  Guarnición  Banqueta  Pavimentaci				Hospital, Centro	de Salud,	Salud
Piso								Unidad Médica,	Dispensario	Sal
Sanitario	e						ción			
Construcción de Vivienda	Vivienda							Aula, Comedor, Sanitario,		Educación
Cisterna		Planta Potabilizadora			Pavimentación		2	Adia, Comedor,	Sanitario,	Educa
Electrificación		ducción		Ciclo pistas			EMBALASTRADO CAMINO		Otros	
			Costo de	el Proye	ecto					
Aportación FISDMF o FISE	Otra Fuente Federal		Fuente E	Fuente Estatal Fuente N		nicipal (		Otros Costo Total		I
LIDE	\$0.00			\$0.00 \$0.00			\$0.00		\$ 950,955.50	

## Fotografías de la Obra

x



Sí




<u>No</u>

×	Regular		Irregular	aml
	Sí	×	<u>No</u>	¿Y¿ con im
	Sí	x	<u>No</u>	inco los i
				Par qu

¿Existe Comité
Participación Social
que avale la obra?
¿Existen
inconformidades de
los habitantes por la
obra?
¿Ya cuenta la obra
con algún estudio de
impacto de medio
ambiente? (Anexar)
¿En qué tipo de
asentamiento está
ubicada la obra?

#### Mapa de Ubicación Geográfica de la Obra

Mapa de Ubicación Específico



### Google Maps Link

https://www.google. com/maps/dir/19.74 86397,-97.536942/19.73531 55,-97.5235668/@19.74 45636,-97.5368985,3400m/ data=!3m1l1e3l4m2 l4m1l3e0

#### Referencias

Reporte de Incidencias

**Enlace FAIS** 

Nombre

Puesto

Firma

Inglation Rajan Jiménez.

NNIBOS

ectores otras publicas

Publica